Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:18

Link do produktu: https://hollex.pl/konwerter-twin-opticum-robust-01db-p-4535.html



Konwerter Twin Opticum Robust 0.1dB

Cena	**49,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**LNBT4535**
Producent	**AX TECHNOLOGY / Opticum**

Opis produktu

Jeden z najtańszych podwójnych konwerterów Universal **Twin** marki **Opticum Robust** o współczynniku szumów **0,1dB** do anten offsetowych.
Plastikowa osłona w białym kolorze pochłaniająca promieniowanie UV i zapobiegająca rozgrzewaniu

Złącza **F** - zabezpieczone przy pomocy zasuwanej osłony.

Zalecany do odbiorników z podwójną głowicą typu PVR

Dane techniczne

Parametry techniczne:	
Współczynnik szumów/Noise figure	0,1dB
Pobór prądu/Current consumption	125mA
Masa/Weight	163g
Średnica uchwytu konwertera	40mm

Zalety i wady

+ zabezpieczenie złącz F
+ tani, ale ma wsp. szumów 0,1dB
+ ready for HDTV na opakowaniu
+ małe gabaryty

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru sygnału telewizji satelitarnej i jego konwersji na sygnał pośredni przekazywany do instalacji antenowej lub odbiornika.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją instalacji antenowej.
- Montaż powinien być wykonany w sposób stabilny i bezpieczny, zgodnie z zaleceniami producenta anteny.
- Nie używać uszkodzonych konwerterów ani złączy.
- Chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu.
- Nie otwierać ani nie modyfikować obudowy konwertera.
- Produkt należy zabezpieczyć przed długotrwałym działaniem wilgoci w przypadku instalacji, jeśli nie jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować instalacji podczas burzy lub w pobliżu linii energetycznych.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Okresowo sprawdzać stan mechaniczny uchwytu i obudowy konwertera.
- W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia działania sygnału należy wymienić produkt.
- Zaleca się kontrolę instalacji po silnych wiatrach lub opadach.