Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:01

Link do produktu: https://hollex.pl/lnb-octo-best-hd-75-hd808s-4k-0-1-db-p-4355.html



LNB Octo BEST HD 75 HD808S 4K 0,1 dB

Cena	**110,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**LNBOC4355**
Kod EAN	**5902188045765**
Producent	**BEST**

Opis produktu

Wysokiej jakości konwerter satelitarny marki **B.E.S.T** z serii **HD75**
LNB o niskim współczynniku szumów wynoszący 0.1 dB zapewniający najwyższej jakości odbiór sygnału satelitarnego nawet w miejscach poniżej krawędzi obszaru zasięgu danego satelity. Bardzo dobry odbiór sygnału na antenach o małej średnicy. Bardzo wysoka stabilizacja częstotliwości (konwerter nie 'pływa'), co jest ważne dla odbioru transmisji MPEG4 DVB-S/S2 w wysokich rozdzielczościach HD, Full HD, 3D, 4K

Dane techniczne:
- odbiór sygnału: DVB-S/S2 (SD, HD, Full HD, 3D, 4K)
- współczynnik szumów: 0,1dB
- wzmocnienie: 57 dB
- średnica uchwytu: 40mm
- 8x wejście typu F

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru sygnału telewizji satelitarnej i jego konwersji na sygnał pośredni przekazywany do instalacji antenowej lub odbiornika.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją instalacji antenowej.
- Montaż powinien być wykonany w sposób stabilny i bezpieczny, zgodnie z zaleceniami producenta anteny.
- Nie używać uszkodzonych konwerterów ani złączy.
- Chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu.
- Nie otwierać ani nie modyfikować obudowy konwertera.
- Produkt należy zabezpieczyć przed długotrwałym działaniem wilgoci w przypadku instalacji, jeśli nie jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować instalacji podczas burzy lub w pobliżu linii energetycznych.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Okresowo sprawdzać stan mechaniczny uchwytu i obudowy konwertera.
- W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia działania sygnału należy wymienić produkt.
- Zaleca się kontrolę instalacji po silnych wiatrach lub opadach.